



**Distribution
Europe**

Alkuperäinen Cummins varaosa vs. Tarvikeosa



Kannentiiviste

Cummins Cylinder Head Gasket




Non-genuine Cylinder Head Gasket



Asiakkaan mukaan tarviketiiviste aiheutti vesivuodon.
Vasemmalla tarviketiiviste

Männänrenkaat

Cummins Piston Rings



Counterfeit Piston Rings



Asiakkaan mukaan tarvikkeosa aiheutti erittäin suurta huohotusta ja tehon puutetta



Alkuperäinen osa

Tarvikeosa

Polttoainepumpun säätöakseli

Cummins Actuator Governor cut



Non-genuine Actuator Governor cut



Asiakkaan mukaan tarvikeakseli aiheutti tehon puutetta moottorissa