



**Distribution  
Europe**

# Alkuperäinen Cummins varaosa vs. Tarvikeosa



# Kannentiiviste

Cummins Cylinder Head Gasket




Non-genuine Cylinder Head Gasket



Asiakkaan mukaan tarviketiiviste aiheutti vesivuodon. Oikealla tarviketiiviste.

# Männänrenkaat

Cummins Piston Rings



Counterfeit Piston Rings



Asiakkaan mukaan tarvikkeosa aiheutti erittäin suurta huohotusta ja tehon puutetta



Alkuperäinen osa

Tarvikkeosa

# Polttoainepumpun säätöakseli

Cummins Actuator Governor cut



Non-genuine Actuator Governor cut



Asiakkaan mukaan tarvikeakseli aiheutti tehon puutetta moottorissa